

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº001/2023.

I-OBJETIVO:

Esta inspeção tem o objetivo de apresentar a diretoria da ARSAP, com base nas inspeções in loco e nos relatos acima da atual situação da deformação no pavimento nos trechos citados a baixo e as ações de recuperação junto a Concessionária.

II- A SITUAÇÃO DOS TRECHOS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO:

1. Em 10/04/2023 a equipe da Arsap efetuou uma inspeção nos reparos realizados para retirada de um vazamento no dia 28 de março do corrente ano na Rodovia Josmar Pinto em frente à loja PEMAZA, constatamos que não a restauração asfáltica ficou prejudicada em função da má compactação, colocando em risco a trafegabilidade no trecho e em diversos pontos localizados deste ponto até o início do canal das Pedrinhas.
2. Em 14/04/2023 houve a necessidade de inspecionar os serviços relacionados à implantação da adutora que irá viabilizar o abastecimento de água do conjunto Macapaba. Localizado na zona norte de Macapá, onde constatamos o mesmo problema identificado na Rodovia Josmar Pinto.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rodovia Josmar Pinto dia 10.04.2023



26 de Janeiro – Colocando adutora



14 de Abril – Depressões no asfalto em recuperação pela empresa que realiza instalação.

III-CONCLUSÃO:

Em virtude de diversas reclamações dos usuários quanto à condição da superfície do pavimento, por meio do levantamento e análise de defeitos superficiais, e da condição de irregularidade longitudinal. Os principais defeitos considerados na avaliação no decorrer da inspeção foram: área trincada e severidade do trincamento, deformações permanentes e irregularidade longitudinal.

Desta feita faz-se necessário à manutenção e as devidas correções no trecho acima de forma célere e imediata.

Macapá, 12 de abril de 2023.

Eng.º José Anel Guevara Torres

Eng.º José Adeilton Barbosa Leite



Cód. verificador: 150369105. Cód. CRC: 2909BCA
Documento assinado eletronicamente por **JOSE ANEL GUEVARA TORRES**, GERENTE DO NÚCLEO (NFO - NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL), em 18/04/2023 11:26, **JOSÉ ADEILTON BARBOSA LEITE**, GERENTE DO NÚCLEO (NRCIO - NÚCLEO DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS), em 18/04/2023 11:26 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

